

Dirk Zeiler/Praktikant • 07/2001

Bei folgenden Problemen kann das Update von 1.09 auf 1.15 helfen.

- Bank Select Logic
- Snapshot: • fehlende Parameter: Bass Drum Level & Snare Drum Level
- Snare Drum: • Detune via Midi Controller
 - einige Parameter werden nicht auf richtigen Controllern gesendet
 - Rauschen am Ende, bei größeren Decay Werten
- Kick Drum: • EQ via Midi Controller
 - "brummt" auch nach längerer Zeit noch leise
- Alle Instru: • Instrumente sind bei Level 0 noch immer zu hören bzw. rauschen

Folgende Funktionen sind zusätzlich implementiert worden.

- speichern von Instrumenten via Midi
- Sampleauswahl bei samplebasierten Instrumenten (HH,Ride,Rim,Crash,Clap) via Midi Ctrl
- Reverse Parameter bei samplebasierten Instrumenten via Midi Ctrl
- HiHat Source via Midi Ctrl wählen
- SysEx Dump Request - AirBase99 sendet gesamten Speicherinhalt

*** Bemerkung ***

Einige "Schönheitsfehler" (hier nicht aufgeführt) sowie eine genauere Beschreibung der hier aufgeführten Änderungen, sind im File: "aenderungen_airbase_update115.rtf" dokumentiert.